Compte rendu de chantier

Les Ateliers · Visite n° 03 · Rez-de-chaussée

VISITE DU 12 NOVEMBRE 2026

Objet : relever les points à vérifier avant la pose des finitions.

Participants : conduite de travaux, gros œuvre et électricité.



Photo 01 · Mur en béton, côté ouverture

01 **Fissure au droit du mur**

Gros œuvre · Vérifier sur place et consigner les suites.

Échéance : 18/11 · À vérifier

02 **Gaine apparente en pied de mur**

Électricité · Contrôler le passage avant les finitions.

Échéance : 20/11 · À traiter

Suivi : contrôler les deux actions lors de la prochaine visite.